



**INSTITUTO NACIONAL PÚBLICO RUBÉN DARÍO
NUEVA GUINEA**

13 de diciembre 2013

RECIBO

Recibí de: CELNORSA

Se presentó la empresa de SENORSA a instalar el banco eléctrico de 25 Kva en poste de pino de 40 pies nuevo y acometida aérea triple un 0.

En concepto de:

Entregando materiales del banco en mal estado: un pararrayo, un cortacorto fusible, una barquilla de remate, un aislador de suspensión, un ut por cada rollo de cable desmenuado en cero, un transformador quemado y el poste malo.

Lic. Javier Antonio Aguilar Lazo

Recibí Conforme



Leonel Romero Flores

UNION FERROSA

CENTRO BAO PISO 7
KILOMETRO 4.11 CARRETERA MASAYA
APARTADO LM-249 MANAGUA
NICARAGUA, CA
TEL 15051 274-4700

Lic. Maribel Rodríguez
Instituto Rubén Darío
Nis 2318761
Cliente: Centro Autónomos MINED

Costado Este Estadio Municipal

12/09/2013

Reciba cordiales saludos de parte del personal que labora para Disnorte-Dissur.

La presente tiene como objetivo informarle que se atendió incidencia en el suministro Nis 2318761 encontrando transformador averiado por descarga atmosférica y requiere cambio motivo por el cual no tienen servicio de energía eléctrica. El transformador en el Sistema de información de Disnorte- Dissur, indica que es Privado por lo cual el cliente propietario deberá asumir la reposición del mismo y coordinar con una empresa homologada y autorizada por Dissur para que les realice el trabajo.

Adjunta lista de empresa Homologada.

Sin más referencia, anuente a sus consultas me suscribo.

Atentamente,

Lic. Ledy Lora

Asistente al Centro

